


## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA – PRACE TOWARZYSZĄCE



**Fot.1 - malowanie pomieszczeń i mechaniczne czyszczenie posadzek na wszystkich kondygnacjach budynku**



**Fot.2 - i odtworzenie wszystkich piktogramów ewakuacyjnych oraz informacyjnych**



**Fot.3 - odnowienie drewnianej klatki schodowej (oczyszczenie i malowanie farbą do zabytków)**



**Fot.4 - zbitie i wymiana tynku zawilgoconej ściany (okolicie wejścia do budynku na poziomie piwnicy, przy ksero i pom. gospodarczym)**



**Fot.5 - przebudowa szafki elektrycznej z wyprowadzeniem przewodu do zasilania centrali sterującej klapami oddymiania**




**Fot.6 - czyszczenie lub wymiana wykładzin podłogowych (dywanowych)**

Dokumentacja zdjęciowa – prace towarzyszące


Załącznik nr 1 f)



**Fot.7 - demontaż i utylizacja drewnianego kontuaru w recepcji oraz przygotowanie pod nową zabudowę**



**Fot.8 - wymiana zmatowionych szyb w oknach południowej elewacji**



**Fot.9 - fumigacja i odrobaczanie sali konferencyjnej**



**Fot.10 - odnowienie posadzki drewnianej w sali konferencyjnej (oczyszczenie i malowanie farbą do zabytków)**



**Piwnica**



**Parter**



**Piętro 1**

**Fot.11 - demontaż i utylizacja mebli kuchennych wraz z cokolowaniem, i malowaniem ścian po demontażu oraz zabezpieczeniem podłączeń mediów (przygotowanie pod nową zabudowę).**



Dokumentacja zdjęciowa – prace towarzyszące

Załącznik nr 1 f)




**Fot.12 - czyszczenie anemostatów**



**Fot.13 - zmiana zasilania szafki sterującej  
oddymianiem klatki schodowej**




**Fot.14 - naprawa progu (zakończenia schodów  
drewnianych)**



**Fot.15 - zamocowanie płyt (lamperii) do ściany  
(pokój księgowości)**



**Fot.16 - montaż luźnych listew przypodłogowych + ewentualne uzupełnienia.**



Dokumentacja zdjęciowa – prace towarzyszące

Załącznik nr 1 f)



**Fot.17 - sprawdzenie i udrożnienie rynien spustowych (zwłaszcza daszku nad wejściem do dolnej kondygnacji)**



**Fot.18 - demontaż i ponowny montaż nawierzchni z kostki w okolicach rynny spustowej z daszku nad wejściem do dolnej kondygnacji, w celu likwidacji zastoju deszczówki powstającej w zagłębieniu terenu podczas opadów deszczu**



**Fot.19 - malowanie ogrodzenia farbą antykorozyjną**



**Fot.20 - demontaż logo wraz z uzupełnieniem ubytków i malowaniem ściany**