



dn. 03 listopada 2018

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH w PSSE Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MPIPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dział IV, Rozdział 6, Prace szczególnie niebezpieczne (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z późn. zm). Definicję zbiornika zamkniętego określa § 85
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. tekst jednolity DZ. U. poz. 106 z 2018 r, art. 225)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- I. PRACE WYKONYWANE W ZBIORNIKACH ZAMKNIĘTYCH
- II. PRACE NA WYSOKOŚCI (dachy, rusztowania, antresole budynków technologicznych i inne konstrukcje stałe)

Ad. I. PRACE WYKONYWANE W ZBIORNIKACH ZAMKNIĘTYCH :

- Wejście pracownika do studzienek kanalizacyjnych
- Wejście pracownika do kanałów technologicznych, pompowni, przepompowni lub zbiorników retencyjnych
- Inne prace związane z wejściem do obiektów, w których występuje zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika

ZASADY POSTĘPOWANIA, WYMAGANIA BHP:

1. Zapewnić stały nadzór nad wykonywaniem przez pracowników prac szczególnie niebezpiecznych w zbiornikach zamkniętych
2. Wydać pisemne polecenie wykonania pracy szczególnie niebezpiecznej
3. Zapoznać pracowników z Instrukcją wykonywania/ nadzorowania prac w studzienkach kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez PSSE Sp. z o.o.
4. Zapoznać pracownika z Instrukcją wykonywania prac w kanałach technologicznych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez PSSE Sp. z o.o.
5. Udzielić pracownikom instruktażu, obejmującego w szczególności:
 - ✓ imienny podział pracy,
 - ✓ kolejność wykonywania zadań,
 - ✓ wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych czynnościach, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 - ✓ rodzaj zagrożeń oraz sposób postępowania w razie wystąpienia zagrożenia



6. Zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające – techniczne i organizacyjne
7. Asekuracja - pracownik lub pracownicy wykonujący prace wewnątrz zbiornika zamkniętego powinni być asekurowani przez co najmniej jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoba asekurowająca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących, w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić pomocy
8. Wejście do zbiornika zamkniętego możliwe jest po zbadaniu zawartości tlenu w powietrzu oraz gazów szkodliwych dla zdrowia
9. Zapewnić stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej. Po ustaleniu przy użyciu detektora gazów szkodliwych występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia wejście do obiektu wyłącznie w środkach ochrony indywidualnej tj. sprzęt ochronny układu oddechowego oczyszczający lub izolujący - w tym maski/ półmaski z pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem, hełm ochronny, okulary ochronne, rękawice ochronne, odzież i obuwie robocze/ ochronne.
10. Wyposażyć pracownika w szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu konstrukcji zewnętrznej lub zabezpieczyć w inny sposób.



11. W razie stwierdzenia przy użyciu detektora gazu występowanie niedoboru tlenu (mniej niż 19%) zabronione jest wejście do zbiornika zamkniętego (studzienki, kanału itp.) lub natychmiastowe opuszczenie obiektu.
12. Zapewnić wentylację obiektu.
13. Zapoznać pracowników z zagrożeniami dla zdrowia
14. Zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia podczas wejścia do obiektów zamkniętych
15. W razie gdy warunki nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. W szczególności pracownik ma prawo powstrzymania się od wykonywania pracy, jeżeli jest to jedyny sposób uniknięcia zagrożenia.



REAGOWANIE, POMOC PRZEDMEDYCZNA:

W PRZYPADKU ZEMDLENIA LUB OSŁABNIĘCIA

Natychmiast wyprowadzić osobę z obiektu, wynieść na świeże powietrze, posadzić. W przypadku utrzymujących się objawów, zapewnić pomoc lekarską.

Ad. II. PRACE NA WYSOKOŚCI (dachy, rusztowania, antresole budynków technologicznych i inne konstrukcje stałe)

ZASADY POSTĘPOWANIA, WYMAGANIA BHP:

1. Prace szczególnie niebezpieczne na wysokości powinny być prowadzone przez pracowników posiadających właściwe dla danego rodzaju prac:
 - kwalifikacje
 - uprawnienia
 - doświadczenie zawodowe
 - przeszkolenie w dziedzinie BHP
 - aktualne badania lekarskie
2. Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych Dyrektor/ Kierownik komórki organizacyjnej powinien:

- Udzielić pracownikom instruktażu, obejmującego w szczególności:
 - imienny podział pracy,
 - kolejność wykonywania zadań,
 - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych czynnościach, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 - rodzaj zagrożeń oraz sposób postępowania w razie wystąpienia zagrożenia
- Zapoznać pracowników z Instrukcją BHP wykonywania prac na wysokości obowiązującą w PSSE Sp.z o.o.
- Wydać pisemne polecenie wykonania pracy szczególnie niebezpiecznej, wypełnić formularz dotyczący wymagań BHP podczas wykonywania przez pracowników prac szczególnie niebezpiecznych
- Podjąć działania wynikające z dokonanych na formularzu zapisów
- Zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przed zagrożeniami
- Zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: helm ochronny do pracy na



wysokości, szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, urządzenie samohamowne i inne według potrzeb.

- Zapewnić bezpośredni nadzór podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

Prace na wysokości powyżej 2 m, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby w celu zapewnienia asekuracji.

3. W razie gdy warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. W szczególności pracownik ma prawo powstrzymania się od wykonywania pracy, jeżeli jest to jedyny sposób uniknięcia zagrożenia.

Opracowanie

Bogumiła Otłewska

Główny Specjalista ds. BHP

Akceptacja

Zbigniew Szczupakowski

Dyrektor BOT PSSE Sp. z o.o.

Akceptacja

Radosław Wika

Dyrektor DPN-T PSSE Sp. z o.o.

Zatwierdzam

Paweł Lulewicz
Wiceprezes Zarządu

pieczęćka lub logo firmy

POLECENIE NA WYKONANIE PRACY SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNEJ

WYMAGANIA BHP PODCZAS WYKONYWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH – wg wykazu - zał.

RODZAJ I ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

MIEJSCE PROWADZENIA PRAC (dokładna lokalizacja)

OKRES PROWADZENIA PRAC

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA	OPIS POSTĘPOWANIA
IMIENNY PODZIAŁ PRACY (wpisać imiona i nazwiska oraz wymagane uprawnienia do wykonywania pracy)	
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ (w tym sposób zabezpieczenia miejsca po zakończeniu pracy)	
ŚRODKI TECHNICZNE ZABEZPIECZAJĄCE (ogrodzenia, tablice ostrzegawcze, sprzęt przeciwpożarowy, latarki, liny, drabiny i inne)	
ZAGROZENIA WYPADKOWE (wymienić)	
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (helm ochronny, okulary, maski przeciwpyłowe, zestawy tlenowy, buty z podnoskami, szelki bezpieczeństwa i inne)	
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I INSTRUKCJE BHP	
POTWIERDZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z WYMAGANIAM I BHP	

POLECENIE WYKONANIA PRACY WYDAŁ	NADZORUJĄCY PRACĘ
DATA PODPIS	DATA PODPIS

Uwagi:

- 1) Jeżeli praca wykonywana jest :
 - w tym samym miejscu przez dłuższy okres czasu
 - przy tych samych zagrożeniach i zabezpieczeniach
 - przez tych samych pracownikówto wówczas wystarczy jedno pozwolenie dotyczące całego zakresu prac i okresu od ich rozpoczęcia do zakończenia, a powyższe okoliczności wykonywania pracy winny być zaznaczone w pozwoleniu.
- 2) Wypełniony i podpisany formularz kierownik komórki organizacyjnej archiwizuje przez okres 1 roku.

