

Rys. nr 1 - Budynek szatniowców - widok ogólny (ZEW-67; ZEW-66; ZEW-65)



Rys. nr 2 Widok na budynek ZEW-67



*[Handwritten signature]*

Rys. nr 3 - Widok na elewację szczytową budynku ZEW-67



Rys. nr 4 - Zniszczona ściana - otwór w miejscu okna



Handwritten signature or mark.



Rys. nr 5 - Elewacja zachodnia budynku ZEW-67.



Rys. nr 6 - Stan budynku ZEW-67 wewnątrz.



Rys. nr 7 - Stan budynku ZEW-67 wewnątrz.



Rys. nr 8 - Stan budynku nr ZEW-67 wewnątrz.



*Handwritten signature*