

Załącznik nr 5 do Zaproszenia BOT/278/2017 - DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Fot. 1 – widok na budynek F-13.



Fot. 2 – drzewa i krzewy do wycięcia.



Fot. 3 – drzewo do wycięcia.



Fot. 4 – wejście do budynku F-13. Drzewa i krzewy do wycięcia.



Fot. 5 – drzewa i krzewy do wycięcia.



Fot. 6 – drzewo do wycięcia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Z'.



Fot. 7 – drzewa i krzewy do wycięcia.



Fot. 8 – przykrycie kanału technologicznego – do naprawy.



Fot. 9 – przykrycie kanału technologicznego – do naprawy.



Fot. 10 – przykrycie kanału technologicznego – do naprawy.



Fot. 11 – właz do wymiany.



Fot. 12 – Pokrywy włazów – do wymiany.



Fot. 13 – Pokrywa wjazdu – do wymiany.



Fot. 14 – Obudowa wjazdu do naprawy. Pokrywa – do wymiany.



Fot. 15 – Obudowa wjazdu do naprawy. Pokrywa – do wymiany.



Fot. 16 – Pokrywa wjazdu – do wymiany.



Fot. 17 – Istniejąca studzienka kanalizacyjna (ozn. Ks 1 na planie sytuacyjnym), do przykrycia i zabezpieczenia.



Fot. 18 – pokrywy wjazdów i rewizji – do wymiany i uzupełnienia. Do uzupełnienia kratka wentylująca komorę rozdziału.



Fot. 19 – kratka wentylująca komorę rozdziału – do konserwacji.



Fot. 20 – Otwór po wywietrzaku zbiornika – do zabezpieczenia/przykrycia.



Fot. 21 – Otwór po wywietrzaku zbiornika – do zabezpieczenia/przykrycia.



Fot. 22 – Otwór po wywietrzaku zbiornika – do zabezpieczenia/przykrycia.



Fot. 23 – Balustrada do demontażu.



Fot. 24 – schody zewnętrzne do oczyszczenia.