

## Załącznik nr 3 OPZ- termogramy budynku G 330 luty 2021

Pomiary wykonano w dniu: 16.02.2021

Lokalizacja: budynek G330 ul Czechosłowacka 3 Gdynia



Warunki pomiarów: temperatura zewnętrzna -10C


Nastawa temperatury w pomieszczeniach: 22C

Uwagi: w około 50 procent pomieszczeń ogrzewanie w okresie zimowym było wyłączone, ogrzewanie załączono 16 godzin przed rozpoczęciem pomiarów.

### Termogramy budynku G 330 LUTY 2021




#### POZIOM 0








POZIOM 1

























POZIOM2









































































POZIOM 3





























POZIOM 4











































POZIOM 5
































POZIOM 6





































POZIOM7




























POZIOM8



























































POZIOM9


































POZIOM 10

























Z ZEWNĄTRZ



