



ISTNIEJĄCE BRAKI WEJŚCIOWE

ISTNIEJĄCE POŁOŻENIE
BARIERKI PRZY BRAKACH WEJŚCIOWYCH
PRZY RECEPCJI

Nazwa rysunku: **RECEPCJA**

Tytuł: **Barierka przy recepcji - stan obecny**

Dziś: **ARCHITEKTURA**

Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data	Nr umowy:
Projektant: 134głuch Tomasz Tarnowski		12.05.2021 r.	Skala: 1 : 50
Klient: Popiame Biologia S.A.			Nr rys: 13